

LAGERHINWEISE SELBSTKLEBEETIKETTEN

Damit ihre Selbstklebeetiketten auch lange ihre Funktionalität und Optik behalten, können folgende Tipps helfen:

1. die Etiketten vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme (z.B. Heizkörper) schützen
2. die Etikettenrollen bis zur Verarbeitung kühl und trocken lagern
3. optimale Temperatur für die Lagerung 20°C bis 24°C
4. relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55% (dies sind auch die optimalen Verarbeitungsbedingungen)
5. die Etikettenrollen flach liegend und zentriert übereinander lagern
6. kein Druck von außen (z.B. enge Kiste)
7. der Lagerort sollte keinen großen Temperaturschwankungen unterliegen (d.h. nicht unmittelbar dem Klimawechsel – Winter kalt, Sommer warm – ausgesetzt sein)
8. wenn Etiketten aus einem Raum mit deutlich anderen Klimaverhältnissen oder vom Transport kommen, dann ist es ideal, wenn die Etiketten vor der Verarbeitung ca. 24 Stunden akklimatisieren

